



**LEYENDA**

**Estado Conservación:**

Conservación	Edific. (uds)	Edif. (%)
No evaluadas	(207)	(0,40)
Buen mantenimiento	(49.114)	(96,03)
Mal mantenimiento	(1.723)	(3,37)
Muy deficiente/ruinas	(103)	(0,20)

Catastro (INSPIRE)	Estado conservación	Definición
Funcional (funcional)	Buen mantenimiento	La construcción se encuentra en condiciones de funcionamiento.
Declinada (deficiente)	Mal mantenimiento	La construcción no puede utilizarse en condiciones normales, aunque se mantienen sus elementos principales (muros, cubiertas).
Ruin (ruinas)	Muy deficiente/ruinas	La construcción se ha demolido en parte y se ha destruido algunos elementos principales (cubierta, paredes), hay restos visibles de la construcción.



- OTROS:**
- Distritos municipales
  - T.M. Málaga
  - T.M. colindantes
  - Base cartográfica
  - Láminas de agua
  - Red Hidrográfica
  - Hojas de detalle

**FUENTES:**

- *Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).*
- *Comisaría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.*
- *Servicio de Protección Civil. Ayuntamiento de Málaga.*

**PLAN DE ACTUACION LOCAL POR RIESGO SISMICO**

**Mapa Estado Conservación Edificaciones (Detalle)**

FECHA: 30/05/2019 OFICINA TÉCNICA - Servicio Protección Civil  
C/ Puerto de Mijas, 36 1º P. 29008 Málaga  
Email: proteccioncivil@malaga.es

ESCALA: 1:10.000 FORMATO: A1 9.6  
1 cm = 100 m

ESCALA GRAFICA: 0 85 170 340 510 680 m

Proyección: UTM HUSO 30N / Sistema de Referencia: ETRS89 / Cuadrícula: 1 km2

**Ayuntamiento de Málaga**  
SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL