


## LEYENDA

### Estado Conservación:

Conservación	Edific. (uds)	Edif. (%)
No evaluadas	(207)	(0,40)
Buen mantenimiento	(49.114)	(96,03)
Mal mantenimiento	(1.723)	(3,37)
Muy deficiente/ruinas	(103)	(0,20)

Catastro (INSPIRE)	Estado conservación	Definición
Funcional (funcional)	Buen mantenimiento	La construcción se encuentra en condiciones de funcionamiento.
Declinada (deficiente)	Mal mantenimiento	La construcción no puede utilizarse en condiciones normales, aunque se mantienen sus elementos principales (muros, cubiertas).
Ruina (ruinas)	Muy deficiente/ruinas	La construcción se ha demolido en parte y se han extruido algunos elementos principales (cubierta, paredes). Hay restos visibles de la construcción.

### Estado Conservación Edificaciones (%). T.M. Málaga.



### OTROS:

- Distritos municipales
- T.M. Málaga
- T.M. colindantes
- Base cartográfica
- Láminas de agua
- Red Hidrográfica
- Hojas de detalle

### FUENTES:

- Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
- Corporación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
- Servicio de Protección Civil. Ayuntamiento de Málaga.

## PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL POR RIESGO SISMICO

### Mapa Estado Conservación Edificaciones (Detalle)

FECHA: 30/05/2019

OFICINA TÉCNICA - Servicio Protección Civil  
C/ Puerto de Monjes, 30 1º P. 29008 Málaga  
Email: proteccion@malaga.es

ESCALA: 1:10.000  
1 cm = 100 m

FORMATO: A1

9.3

ESCALA GRAFICA: 0 80 160 320 640 m

Proyección: UTM HUSO 30N / Sistema de Referencia: ETRS89 / Cuadrícula: 1 km2

Ayuntamiento de Málaga  
SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL