



LEYENDA

Estado Conservación:

Conservación	Edific. (uds)	Edif. (%)
No evaluadas	(207)	(0,40)
Buen mantenimiento	(49.114)	(96,03)
Mal mantenimiento	(1.723)	(3,37)
Muy deficiente/ruinas	(103)	(0,20)

Catastro (INSPIRE)	Estado conservación	Definición
Funcional (funcional)	Buen mantenimiento	La construcción se encuentra en condiciones de funcionamiento.
Declinada (deficiente)	Mal mantenimiento	La construcción no puede utilizarse en condiciones normales, aunque se mantienen sus elementos principales (muros, cubiertas).
Ruin (ruinas)	Muy deficiente/ruinas	La construcción se ha demolido en parte y se han destruido algunos elementos principales (cubierta, paredes). Hay restos visibles de la construcción.



- OTROS:**
- Distritos municipales
 - T.M. Málaga
 - T.M. colindantes
 - Base cartográfica
 - Láminas de agua
 - Red Hidrográfica
 - Hojas de detalle

FUENTES:

- *Red* de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
- *Comisión* de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
- *Servicio* de Protección Civil. Ayuntamiento de Málaga.

PLAN DE ACTUACION LOCAL POR RIESGO SISMICO

Mapa Estado Conservación Edificaciones (Detalle)

FECHA:	30/05/2019	OFICINA TÉCNICA - Servicio Protección Civil C/ Huerto de Monjas, 30 1º P. 29009 Málaga Email: proteccioncivil@malaga.es
ESCALA:	1:10.000 1 cm = 100 m	FORMATO: A1 9.4
ESCALA GRAFICA: 0 85 170 340 510 680 m		
Proyección: UTM HUSO 30N / Sistema de Referencia: ETRS89 / Cuadrícula: 1 km2		