



LEYENDA

Estado Conservación:	
Conservación	Edific. (uds) Edif. (%)
No evaluadas	(207) (0,40)
Buen mantenimiento	49.114 (96,03)
Mal mantenimiento	(1.723) (3,37)
Muy deficiente/ruinas	(103) (0,20)

CATASTRO (INSPIRE) / ESTADO DE CONSERVACIÓN / DEFINICIÓN

Categoría	Estado conservación	Definición
Functional	Buen mantenimiento	La construcción se encuentra en condiciones de funcionamiento.
Deficient (deficiente)	Mal mantenimiento	La construcción no puede utilizarse en condiciones normales, ya que sigue manteniendo sus elementos principales (muros, cubiertas).
Ruin (ruinoso)	Muy deficiente/ruinas	La construcción se ha derruido en parte y se han extruido algunos elementos principales (cubierta, paredes). Hay restos visibles de la construcción.

ESTADO DE CONSERVACIÓN EDIFICACIONES (%). T.M. Málaga.



OTROS:

- Districtos municipales
- T. M. Málaga
- T. M. colindantes
- Base cartográfica
- Láminas de agua
- Red Hidrográfica
- Hojas de detalle

FUENTES:

- Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
- Servicio de Protección Civil. Ayuntamiento de Málaga.

PLAN DE ACTUACION LOCAL POR RIESGO SISMICO

Mapa Estado Conservación Edificaciones (Detalle)

FECHA: 30/05/2019 OFICINA TÉCNICA - Servicio Protección Civil C/ Huerto de Monjas, 39 1º P. 29008 Málaga Email: proteccioncivil@mala.gva.es

ESCALA: 1:10.000 FORMATO: A1 9,8
1 cm = 100 m

ESCALAGRATICA: 0 65 170 340 510 680 m

Proyección: UTM HU30N / Sistema de Referencia: ETRS89 / Cuadrícula: 1 km2